

## LE COLISÉE : L'ÉQUIPEMENT SE MET AU SEC

Le colisée finit de se préparer pour les aménagements intérieurs. Entièrement couvert depuis la fin de l'automne, il entame désormais sa mise hors eau et hors air : une condition indispensable pour les travaux intérieurs, notamment la plâtrerie.

À l'extérieur, les ouvriers s'activent à l'étanchéité de son immense façade de verre :

268 panneaux de verre fixés sur 32 sabres (éléments de support), culminant à 10 m au point le plus haut.

À l'intérieur, de l'aréna aux vestiaires, des locaux techniques aux accès logistiques, l'équipement fourmille.



Vue générale de la façade.



Le futur espace d'accueil des publics.



Depuis focusus du salon VIP :  
une vue imprenable sur la cathédrale !



Les ouvriers terminent l'étanchéité de focusus : cette grande baie vitrée qui ouvrira, en façade, le salon VIP.